



ZIPP ホイール リコールのお知らせ

2016年7月1日

ZIPP 社製 88 フロントハブにクリンチナットとフランジリングを使用した一部ホイール、および ZIPP 社製 クイックリリース スキューワーにつきましてリコールを行います。

【対象製品①】 ZIPP 88 フロントハブ(88、88v6、88v7、88v8)

【リコール内容】

該当の製品は走行中にフランジリングが外れてしまう恐れがございます。ただちに使用を中断して、お買い上げの販売店へお知らせください。



【対策】

SRAM 社へ対象製品を送付しハブ、スポークを無償で交換致します。(交換したハブの色は黒又はシルバーになります。)

【対象製品詳細】



・ZIPP 88 フロントハブ (フランジリング内径 29mm)



・ZIPP 88 V6 フロントハブ (フランジリング内径 37mm)



・ZIPP 88 V7 フロントハブ (フランジリング内径 37mm)



・ZIPP 88 V8 フロントハブ (フランジリング内径 37mm)

88 V6-V8 は、形状は全く同じでカラーのみの違いとなります。

※ZIPP88 フロントハブでも、フランジリングを使用していない製品は対象外です。



・ZIPP 88 V9 フロントハブ (フランジリング無し)

【対象製品②】 ZIPP クイックリリース スキューワ

2015年3月1日～2015年12月15日に製造された、2016年モデルのクイックリリース スキューワ。

ホイールご購入時に付属されていた物、及び部品単体でご購入頂いた物で、チタン製スチール製どちらも対象となります。

【リコール内容】

該当製品に使用されているカムワッシャーに問題があり、使用中クイックリリースが緩みホイールがしっかりと固定されない恐れがあります。万が一走行中にこの症状が出た場合、自転車の制御を失い怪我をする可能性があります。

【対策】

該当製品を無償で交換致します。

【対象製品詳細】

・下記画像と同形状のレバーで、裏側の窪んでいる部分に何も刻印の無い物。



※下記の製品は対象ではありません。(窪み部分に”C”もしくはロット番号のプリントがある。)



【該当製品使用中のお客様へ】

該当製品の使用を直ちに中止してください。そのままご使用頂くと、重大な事故を引き起こす恐れがあります。本リコール対象となる製品をお持ちの場合、弊社は販売店を通して無償でリコール対応をさせていただきます。ご質問、不明な点などがございましたら、販売店にご連絡いただくか、下記までお電話ください。

株式会社インターマックス

TEL: 055-261-0220 Mail: sram-zipp@intermax.co.jp